

Tabelle 4.11

Qd	t*	b ^{+0,20}	z	r _i	r _e
1,80	1,55	2,3	1,5	0,2	0,1
2,65	2,35	3,1	1,5	a	l
3,55	3,15	4,2	1,8	0,4	a
5,30	4,85	6,4	2,7	a	l
7,00	6,40	8,4	3,6	1,2	0,3

Tabelle 4.12

OBERFLÄCHE	Fertigungsgrad in µm, Faktor der Tragfläche tp > 50% Ra
A Dichtfläche	0,4
B Boden und Seiten des Sitzes	1,6
C Oberfläche der Anzugsschräge	3,2

Tabelle 4.13

Qd	t*	b ^{+0,20}	z	r _i	r _e
1,80	2,0	2,0	1,5	0,2	0,1
2,65	2,9	3,0	1,5	to	l
3,55	3,8	4,0	1,8	0,4	to
5,30	5,6	6,0	2,7	to	l
7,00	7,3	8,0	3,6	1,2	0,3

Tabelle 4.14

OBERFLÄCHE	Fertigungsgrad in µm, Faktor der Tragfläche tp > 50% Ra
A Dichtfläche	0,4
B Boden und Seiten des Sitzes	1,6
C Oberfläche der Anzugsschräge	3,2